


# INSTRUKCJA OBSŁUGI



---

**CYFROWY MIERNIK WYŁĄCZNIKÓW  
RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH**

---

**MODEL KEW 5406A**

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN

---

# SPIS TREŚCI

---

<b>1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW</b> .....	<b>3</b>
<b>2. PROCEDURA ZDEJMOWANIA OSŁONY</b> .....	<b>5</b>
2.1 Zdejmowanie osłony. ....	5
2.2 Chowanie osłony .....	5
<b>3. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA</b> .....	<b>6</b>
3.1 Widok miernika. ....	6
3.2 Przewody pomiarowe .....	7
3.3 Funkcje i zakresy pomiarowe .....	7
3.4 Normy .....	8
3.5 Cechy użytkowe .....	8
<b>4. SPECYFIKACJA</b> .....	<b>9</b>
<b>5. POMIARY WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH.</b> .....	<b>10</b>
5.1 Cel przeprowadzania pomiarów RCD. ....	10
5.2 Pomiary wyłączników RCD w „starym systemie TT”. ....	12
<b>6. PRZEPROWADZANIE POMIARÓW</b> .....	<b>13</b>
6.1 Przygotowanie do pomiarów. ....	13
6.2 Kontrola prawidłowości połączeń .....	13
6.3 Przeprowadzanie pomiarów .....	13
<b>7. SERWIS.</b> .....	<b>16</b>
<b>8. POŁĄCZENIE PASKA Z POKROWCEM I MIERNIKIEM</b> .....	<b>16</b>

---


# 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW


---


Prąd elektryczny, nawet przy małych wartościach napięcia i natężenia, jest zawsze niebezpieczny. Jeśli nie jesteś całkowicie pewny jak postąpić lepiej przerwij czynności i skonsultuj się z osobą przeszkoloną.


Przed użyciem miernika należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa w niej opisanymi oraz przestrzeganie ich podczas pracy.

1. Miernik może być używany wyłącznie przez osobę kompetentną i przeszkoloną oraz zgodnie z instrukcją obsługi. Firma KYORITSU nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia spowodowane użyciem przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, niezastosowaniem się do instrukcji lub zasad bezpieczeństwa.
2. Należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji oraz przestrzegać ich podczas pomiarów.

Symbol  umieszczony na mierniku oznacza konieczność zapoznania się z odpowiednim akapitem w instrukcji aby bezpiecznie posługiwać się przyrządem.

 **DANGER** (Niebezpieczeństwo) określa takie warunki i działania, które mogą spowodować niebezpieczeństwo wystąpienia poważnego wypadku lub ciężkich obrażeń.

 **WARNING** (Ostrzeżenie) określa takie warunki i działania, które mogą być bezpośrednią przyczyną wypadku lub ciężkich obrażeń.

 **CAUTION** (Uwaga) określa takie warunki i działania, które mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenie miernika.

## NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Miernik przeznaczony jest do pracy w instalacjach jednofazowych 230V<sub>P-N/P-E</sub> +10% -15% AC i instalacjach w „starym systemie TT”.
- Podczas pomiarów nie wolno dotykać elementów instalacji przewodzących dostępnych znajdujących się pod napięciem.
- W czasie pomiarów należy zawsze trzymać palce na sondach za osłoną.

- Po zakończeniu pomiarów należy odłączyć przewody pomiarowe od instalacji.



## **OSTRZEŻENIE**

- Nie wolno otwierać obudowy miernika. W przypadku konieczności naprawy lub ponownej kalibracji przyrządu należy zwrócić się do dystrybutora.
- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „⚡” należy odłączyć przyrząd od instalacji i pozwolić mu ostygnąć.
- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić stan przyrządu. Nie wolno dokonywać żadnych pomiarów jeżeli naruszona została struktura miernika (uszkodzona obudowa, dostępne części przewodzące) albo przewodów. W takim przypadku należy zwrócić się do dystrybutora w celu naprawy miernika lub wymiany przewodów pomiarowych.
- Nie wolno przystępować do pomiarów kiedy powierzchnia miernika jest mokra lub użytkownik ma wilgotne ręce.
- Nie wolno zmieniać zakresów pomiarowych przełącznikiem obrotowym w czasie gdy naciśnięty jest przycisk TEST.



## **UWAGA**

- Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów (przewody pomiarowe, sondy, itd.) zalecanych przez producenta. Użycie innych akcesoriów jest zabronione ze względu na prawdopodobne obniżenie własności ochronnych.
- Podczas pomiarów możliwe są zakłócenia odczytu spowodowane impulsami lub wyładowaniami w mierzonej instalacji. Jeżeli to nastąpi pomiar należy powtórzyć. Jeżeli nadal mamy wątpliwości co do uzyskanego wyniku należy skontaktować się z dystrybutorem.
- Do czyszczenia miernika należy używać miękkiej szmatki nasączonej w wodnym roztworze słabego detergentu. Nie wolno używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków.


---

## 2. PROCEDURA ZDEJMOWANIA OSŁONY

---


Model 5604A posiada specjalną osłonę zabezpieczającą miernik przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami. Osłonę można na czas pomiarów całkowicie zdjąć i wsunąć pod miernik.

### 2.1 Zdejbowanie osłony



Rys. 1


### 2.2 Chowanie osłony





Rys. 2

## 3. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA

### 3.1 Wygląd miernika



1. Wyświetlacz LCD
2. Przełącznik fazowy 0° / 180°
3. Przełącznik napięcia dotykowego bezpiecznego  $U_L$  (25V/50V)
4. Wybór nominalnego prądu różnicowego wyłącznika  $I_{\Delta N}$
5. Przycisk pomiaru TEST
6. Diody sygnalizujące poprawność / błędy połączeń w gniazdku:  
„poprawne” : świecą diody P-E i P-N  
„zamienione”: świeci dioda  $\odot$  P-N
7. Przełącznik funkcyjny



Gniazdo standardowego przewodu pomiarowego z wtyczką sieciową 7125,  
lub opcjonalnego przewodu z sondami i krokodylkami 7121

Rys. 3

## NIEBEZPIECZEŃSTWO


- Używaj wyłącznie oryginalnych przewodów pomiarowych.
- Maksymalne napięcie pomiędzy przewodami sieciowymi a ziemią wynosi 300V.
- Przyrząd przeznaczony jest do pomiarów w sieciach jednofazowych 230V<sub>P-N/P-E</sub> +10% -15% AC 50Hz i instalacjach „starego systemu TT”.

### 3.2 Przewody pomiarowe

1. Przewód pomiarowy 7125 z wtyczką sieciową (w komplecie)



2. Przewód pomiarowy 7121 z sondami pomiarowymi i krokodylkami (opcjonalny)



### 3.3 Funkcje i zakresy pomiarowe

- × 1/2 Test czułości wyłącznika różnicowoprądowego (nie powinien zadziałać)
  - × 1 Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
  - × 5 Pomiar szybkiego wyłączenia  $I_{\Delta N} \times 5$
- DC TEST Pomiarów wyłączników typu A
- AUTO RAMP TEST Pomiar prądu zadziałania wyłącznika

### 3.4 Normy

Przyrządy pomiarowe	IEC/EN 61557-1, IEC/EN 61557-6
Bezpieczeństwo	IEC/EN 61010-1 Kat. III (300V) – miernik IEC/EN 61010-2-31 Kat. III (600V) – przewody pomiarowe
Stopień ochrony	IEC60529 (IP 54)

### 3.5 Cechy użytkowe

Brak baterii zasilających	Model 5406A nie wymaga własnego zasilania, ale korzysta z zasilania mierzonej instalacji
Test połączeń	Sygnalizacja poprawności przez 3 diody LED
Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem	Zabezpiecza rezystor zwarciový i tranzystora MOS FET. Wyświetlany jest symbol „⚡”, a pomiary automatycznie przerywane
Przełącznik fazy	Pomiar może być rozpoczęty od dodatniej (0°) lub ujemnej (180°) połówki sinusoidy.
Auto Data Hold	Automatyczne zatrzymanie wyniku przez 5s. po pomiarze
Wybór napięcia U <sub>L</sub>	Przełącznikiem można wybrać napięcie dotykowe bezpieczne U <sub>L</sub> 25 lub 50V. Jeśli napięcie dotykowe U <sub>c</sub> przekroczy wartość U <sub>L</sub> wyświetlony zostanie komunikat „Uf Hi” bez rozpoczęcia pomiarów.
Akcesoria opcjonalne	Przewód 7121 do pomiarów w tablicach rozdzielczych, itp.



## 4. SPECYFIKACJA

Funkcja	Napięcie obwodu	Znamionowy prąd różnicowy	Zakres czasu wyzwolenia	Dokładność	
				I $\Delta$ n	Czas
x 1/2	230V (+10%,-15%) 50Hz	10/20/30 /200/300 /500mA	1000ms	-8%...-2%	0.6% $\pm$ 4c.
x 1			1000ms	+2%...+8%	
x 5			200ms		
DC TEST		(10/20/30/200 /300/500mA) +6mA DC	1000ms	-10%...+10%	
AUTO RAMP TEST		10/20/30 /200/300 /500mA	0.2I $\Delta$ n...1.1I $\Delta$ n skok co 0.1I $\Delta$ n 300ms x 10	-8%...+8%	

<b>Wymiary</b>	186 x 167 x 89mm
<b>Waga</b>	800g
<b>Warunki odniesienia</b>	temperatura 23°C $\pm$ 5°C wilgotność względna 45%...75% pozycja horyzontalna parametry sieci 230VAC, 50Hz wysokość n.p.m. maks. 2000m
<b>Warunki pracy</b>	0°C $\div$ +40°C przy wilgotności względnej RH <80% bez kondensacji
<b>Warunki przechowywania</b>	-20°C $\div$ +60°C przy wilgotności względnej RH <75% bez kondensacji
<b>Sygnalizacja poprawności połączeń</b>	„poprawne” : świecą diody P-E i P-N „odwrócone”: świeci dioda ( ) P-N
<b>Zatrzymanie wyniku</b>	przez 3s po pomiarze
<b>Wyświetlacz LCD</b>	3 1/2 cyfry (1999) z przecinkiem i jednostką wartości mierzonych (ms, mA)
<b>Zabezpieczenia</b>	Gdy napięcie P-E przekroczy 260V pomiary są zatrzymywane a na wyświetlaczu pojawia się symbol "V-PE Hi"

### SYMBOLE



Urządzenie zabezpieczone podwójną lub wzmocnioną izolacją



**UWAGA**, sprawdź w instrukcji obsługi

## Dopuszczalne błędy robocze

Zgodnie z normą IEC 61557-6 – Wyłączniki Różnicowoprądowe

Funkcja	Maksymalny błąd
X 1/2	-10%...0%
X 1	0%...+10%
X 5	
Auto Ramp	-10%...+10%

Temperatura otoczenia : 0°C...40°C

Rezystancja uziemienia : maksymalnie 50Ω (maksymalnie 20Ω dla x 5 500mA)

Napięcie sieci : 230V <sup>+10</sup> <sub>-15%</sub>

---

## 5. POMIARY WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH

---

### 5.1 Cel przeprowadzania pomiarów RCD

Wyłącznik różnicowoprądowy ma na celu przerwanie obwodu zasilania kiedy różnica prądów przewodu fazowego i prądu przewodu neutralnego osiąga wartość znamionową wyłącznika RCD. Miernik zadaje dokładnie ustawioną wartość prądu różnicowego i mierzy czas jaki upłynie od podania prądu nominalnego do momentu wyzwolenia wyłącznika.


Wyłączniki RCD muszą być testowane w celu upewnienia się, że w przypadku przebicia i rażenia prądem wyłącznik dostatecznie szybko przerwie obwód zasilania. Nie należy tego mylić z naciśnięciem przycisku testowego na wyłączniku RCD gdyż ta czynność upewnia, że wyłącznik w ogóle pracuje, ale nie określa czasu w jakim następuje przerwanie obwodu.

Przepływ prądu różnicowego  $I_{\Delta N}$  powoduje spadek napięcia na rezystancji uziemienia  $R_E$ . Dla określonej wartości prądu znamionowego wyłącznika RCD napięcie to zależy wyłącznie od rezystancji uziemienia, wprost proporcjonalnie:

$$U_c = I_{\Delta N} \times R_E$$


W przypadku wadliwego uziemienia, a tym samym dużych wartości  $R_E$  (rzędu kilkudziesięciu, kilkuset omów) napięcie  $U_c$  może osiągnąć wartość niebezpieczną dla człowieka. Najwyższa dopuszczalna wartość napięcia dotykowego, które może długotrwale utrzymywać się w określonych warunkach otoczenia nazywana jest napięciem dotykowym bezpiecznym  $U_L$ . W zależności od warunków środowiskowych i wymogów danego rodzaju instalacji (budynku) napięcie bezpieczne  $U_L$  wynosi 50 lub 25V.

Przykład pomiaru w 3 fazowym systemie TT (z przewodem neutralnym).



Rys. 6

Przykład pomiaru w systemie TN.



Rys. 7

## 5.2 Pomiary RCD w „starym systemie TT”

### **⚠ UWAGA !**

Miernikiem 5406A można wykonać pomiary w instalacjach „starego systemu TT”, jednak bez gwarantowanej dokładności, dla następujących wartości  $I_{\Delta N}$  :

× 1/2, × 1, DC TEST, AUTO RAMP TEST : 10 / 20 / 30 / 200 i 300mA


× 5 : 10 / 20 / 30 i 200mA.

Napięcie międzyfazowe „w starym systemie TT” wynosi 220V (zamiast 400V), a faza-ziemia 127V (zamiast 230V) a przewód neutralny nie jest używany.

Przed podłączeniem miernika do tego systemu należy upewnić się (przy użyciu woltomierza, multimetru, itp.), że napięcia L1-PE, L2-PE i L3-PE wynoszą 127V ( $\pm 10\%$ ).

### **⚠ OSTRZEŻENIE !**

Nie wolno naciskać przycisku TEST jeśli zmierzone napięcie wynosi 220V.



Podłączenie miernika do instalacji – wszystkie 3 diody LED powinny świecić.

**Rys. 8**

---

## 6. PRZEPROWADZANIE POMIARÓW


---

### 6.1 Przygotowanie do pomiarów

- (1) Włóż przewód pomiarowy do gniazda (Rys. 9, 10).
- (2) Wtyczkę sieciową włóż do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowym, który ma być badany.
- (3) Upewnij się, że wyłącznik RCD jest włączony (ON).
- (4) Naciśnij przycisk  $I_{\Delta N}$  „◀” lub „▶” w celu ustawienia nominalnego prądu wyłącznika.
- (5) Naciśnij przycisk  $U_L$  w celu wybrania napięcia dotykowego bezpiecznego (25 lub 50V).


Fabrycznie ustawione wartości domyślne to:  $I_{\Delta N}$  : 30mA  
 $U_L$  : 50V  
 $0^\circ/180^\circ$  :  $0^\circ$

### 6.2 Kontrola prawidłowości połączeń

Upewnij się, że diody P-E i P-N WIRING CORRECT świecą się i nie świeci dioda  oznaczająca nieprawidłowość połączeń. Jeśli tak nie jest odłącz przyrząd i sprawdź połączenia.

### 6.3 Przeprowadzanie pomiarów

- (1) Ustaw przełącznik funkcyjny na pomiar:

bez wyzwolenia	× 1/2	: maksymalny czas pomiaru 1000ms
z wyzwoleniem	× 1	: maksymalny czas pomiaru 1000ms
z szybkim wyzwoleniem	× 5	: maksymalny czas pomiaru 200ms
wyłączników typu A	<b>DC TEST</b>	: maksymalny czas pomiaru 1000ms
prądu wyzwolenia	<b>Auto Ramp TEST</b> (  )	0.2I $\Delta$ n...1.1I $\Delta$ n maksymalny czas pomiaru 300ms x 10
- (2) Naciśnij przycisk TEST:

bez wyzwolenia	<b>wyłącznik nie powinien zadziałać</b>
z wyzwoleniem	<b>wyłącznik powinien zadziałać</b>
z szybkim wyzwoleniem	<b>wyłącznik powinien zadziałać</b>
wyłączników typu A	<b>wyłącznik powinien zadziałać</b>
prądu wyzwolenia	<b>wyłącznik powinien zadziałać</b> , sprawdź prąd zadziałania i czas w jakim wyłącznik przerwał obwód przy danym, zmierzonym prądzie
- (3) Naciśnij przycisk  $0^\circ/180^\circ$  i powtórz p-t (2) przy przeciwnej fazie.

(4) Ponownie zmień fazę i powtórz p-t (2).

Upewnij się, że po zakończeniu pomiarów wyłącznik różnicowy pozostawiony jest w stanie początkowym.

## **UWAGA !**

Jeżeli napięcie L-PE przekroczy ok. 260V to na wyświetlaczu, przy naciśniętym przycisku TEST, pojawi się komunikat „V L-PE” a pomiary zostaną przerwane. W takim przypadku należy odłączyć przyrząd od sieci i sprawdzić napięcie L-PE.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „↓” należy niezwłocznie odłączyć miernik od sieci i pozwolić mu ostygnąć.

W przypadku błędnych połączeń w gniazdku lub przy pomiarach z prądem większym od nominalnego prądu wyłącznika może zdarzyć się, że wyłącznik zadziała, a na wyświetlaczu pojawi się „no”


Kiedy napięcie dotykowe  $U_c$  osiągnie lub przekroczy wartość ustawionego napięcia bezpiecznego  $U_L$  pomiar jest automatycznie zatrzymywany a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Uf Hi”.

PODCZAS POMIARÓW NALEŻY PRZEBYWAĆ W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD UZIEMIONYCH, DOSTĘPNYCH ELEMENTÓW METALOWYCH.


Uwaga:

- Jeżeli nie nastąpi zadziałanie wyłącznika RCD miernik będzie zadawał ustawiony prąd różnicowy w czasie 1000ms na zakresach  $\times 1/2$  i  $\times 1$ . Niezadziałanie RCD będzie sygnalizowane świeceniem nadal diod P-N i P-E.
- Jeżeli pomiędzy przewodem ochronnym a uziemieniem występuje napięcie może ono mieć wpływ na wynik pomiaru.
- Jeżeli pomiędzy przewodem neutralnym a uziemieniem występuje napięcie może ono mieć wpływ na wynik pomiaru. Dlatego przed przystąpieniem do badań należy najpierw sprawdzić połączenie punktu neutralnego instalacji z uziemieniem
- Prądy upływu w instalacji za wyłącznikiem RCD mogą mieć wpływ na wyniki pomiarów
- Na pomiary mogą mieć wpływ potencjały innych instalacji uziemień
- Należy brać pod uwagę specjalne wymagania dotyczące określonego typu wyłącznika różnicowego (np. wyłącznika selektywnego – S).
- Rezystancja uziemienia mierzonego obwodu nie powinna przekraczać  $50\Omega @ 500mA$  ( $20\Omega @ \times 5 500mA$ ).

- Po zwolnieniu przycisku TEST wynik pomiaru będzie wyświetlany na LCD przez 3 s. Tak długo jak przycisk TEST będzie przytrzymywany wyświetlacz będzie pokazywał wynik pomiaru. Jeżeli wyłącznik RCD zadziała to wyświetlacz zatrzyma wynik pomiaru przez ok. 10s.



Rys. 9



Opcjonalny przewód pomiarowy 7121.

Rys. 10

## **⚠ UWAGA !**

Należy zwrócić szczególną uwagę przy pomiarach przewodem 7121 ze względu na możliwość błędnych połączeń. Przede wszystkim nie wolno podłączyć go do napięcia międzyfazowego.

---

## 7. SERWIS

---

W przypadku gdy miernik wykazuje nieprawidłowości w działaniu, należy go zwrócić do sprzedawcy wraz z dokładnym opisem usterki. Należy się upewnić, że zostały sprawdzone przewody pomiarowe, bezpieczniki i baterie. Im więcej informacji o usterce, tym szybciej będzie można ją usunąć.



Kyoritsu zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru bez uprzedzenia.

---

## 8. POŁĄCZENIE PASKA Z POKROWCEM I MIERNIKIEM

---

Prawidłowe połączenie paska z miernikiem i etui na przewody pokazuje rysunek 11. Użycie paska naszyjnego daje pełną swobodę pomiarów.



Rys. 11

**KEW 5406A nr kat. 104823**

**Cyfrowy miernik wyłączników  
różnicowoprądowych**

**Wyprodukowano na Tajwanie  
Importer BIALL Sp. z o.o  
Ul. Barniewicka 54C  
80-299 Gdańsk  
[www.biall.com.pl](http://www.biall.com.pl)**