

**Dalmierz laserowy CA770 zasięg 70m, dokł.+/-1,5mm**

[Nr kat. 114411]



**Dalmierz laserowy HP30 zasięg 30m, dokł.+/-1,5mm**

[Nr kat. 114412]

**Funkcje i cechy specjalne**

- Funkcje arytmetyczne: dodawanie i odejmowanie pomiarów (tylko CA770).
- Pomiar dynamiczny (ciągły) i pomiar z samowyzwalaniem.
- Wybór 3 punktów odniesienia: tył obudowy, przód obudowy, odchylana stopka z tyłu obudowy (tylko CA770).
- Pomiar powierzchni i objętości.
- Pomiar pośrednie zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa.
- Odmierzanie odcinków (tylko CA770).
- Wielosegmentowy wskaźnik rozładowania baterii.

**Przykładowe pomiary**



**Pomiar pośrednie:**

1. Wyznaczanie odległości 1-2 przy pomocy dwóch pomiarów pomocniczych
2. Wyznaczanie odległości 1-3 przy pomocy trzech pomiarów pomocniczych - suma (tylko CA770)
3. Wyznaczanie odcinka 1-2 przy pomocy trzech pomiarów pomocniczych - różnica (tylko CA770)

**Pomiary objętości (powierzchni)**

Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aby zmierzyć długość, szerokość i wysokość (dla pomiaru powierzchni i objętości)



**Odmierzanie odcinków (tylko CA770)**

W trybie pomiarów dynamicznych, po lewej stronie wyświetlacza pojawiają się strzałki informujące, w którą stronę przesunąć dalmierz dla odmierzeniażądanego odcinka.



Nazwa [Nr kat.]	CA770 [114411]	HP30 [114412]
<b>Pomiary</b>	Odległości, powierzchni, objętości	Odległości, powierzchni, objętości
<b>Jednostki pomiaru</b>	m, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , in, ft, ft <sup>2</sup> , ft <sup>3</sup>	m, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , in, ft, ft <sup>2</sup> , ft <sup>3</sup>
<b>Zakres pomiarowy</b>	0,05 ~ 70m	0,05 ~ 30m
<b>Rozdzielczość</b>	0,001m	0,001m
<b>Dokładność</b>	Typowa: ±1,5mm	Typowa: ±2,0mm
<b>Czas pomiaru</b>	0,5s	0,5s
<b>Typ lasera</b>	650nm, klasa 2, <1mW	660nm, klasa 2, <1mW
<b>Rozmiar wiązki</b>	25mm przy 30m	25mm przy 30m
<b>Wyświetlacz</b>	LCD trójrzędowy, podświetlany	LCD dwurzędowy
<b>Zasilanie</b>	2 baterie 1,5V AA (LR 06)	2 baterie 1,5V AAA (LR 03)
<b>Żywotność baterii</b>	Okolo 10000 pomiarów	Okolo 10000 pomiarów
<b>Wymiary/masa</b>	45 × 30 × 100mm / 320g	32 × 22 × 145mm / 85g
<b>Wyposażenie standardowe</b>	Futerał (kabura) z mocowaniem do paska, silikonowy pokrowiec, ołówek, pasek na rękę, instrukcja obsługi	Futerał, pokrowiec, pasek na rękę, instrukcja obsługi