

# NARZĘDZIA IZOLOWANE 1000V IEC 60900

## ZWI-2

Zestaw wkrętałów z wymiennymi trzpieniami



Nr katalogowy	Zawartość zestawu
307544	<b>Uchwyt</b> ⊖ Bity płaskie: 2.0x100 / 2.5x100 / 3.0x100 / 3.5x100 / 4.0x100 / 5.5x100 / 6.5x100 ⊕ Bity krzyżowe: PH0x100 / PH1x100 / PH2x100 Próbnik napięcia 250V

## ZWI-3

Zestaw wkrętałów z wymiennymi trzpieniami



Nr katalogowy	Zawartość zestawu
307545	<b>Uchwyt</b> ⊖ Bity płaskie: 2.0x100 / 2.5x100 / 3.0x100 / 3.5x100 / 4.0x100 / 5.5x100 / 6.5x100 ⊕ Bity krzyżowe: PH0x100 / PH1x100 / PH2x100 ⊗ Bity krzyżowe: PZ0x100 / PZ1x100 / PZ2x100 ⊛ Bity Torx: T6x100 / T8x100 / T9x100 / T10x100 / T15x100 / T20x100 / T25x100 / T27x100 / T30x100 ○ Bity Hex: H2.5x100 / H3.0x100 / H4.0x100 / H5.0x100 / H6.0x100 ○ Bity Robertson: R1x100 / R2x100 ⊕ Bity Tri: TRI1x100 / TRI2x100 / TRI3x100 / TRI4x100 ⊕ Bity Toro: Toro4x100 / Toro6x100 / Toro8x100 / Toro10x100 ⊗ Bity Spline (XZN): M4x100 / M5x100 / M6x100 ● Bity Spanner: U4x100 / U6x100 / U8x100 / U10x100 Bity klucze do szaf ○ 6 / ○ 8 / △ 9 / ○ 5 Próbnik napięcia 250V

